



*Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile*

Capitaneria di Porto di MOLFETTA

Banchina Seminario, s.n. 70056 MOLFETTA - Tel.080/3971076 - Fax.080/3971727

Sito web: [www.guardiacostiera.gov.it/molfetta](http://www.guardiacostiera.gov.it/molfetta) - e-mail: [cpmolfetta@mit.gov.it](mailto:cpmolfetta@mit.gov.it) - Pec: [cp-molfetta@pec.mit.gov.it](mailto:cp-molfetta@pec.mit.gov.it)

## ORDINANZA

### **BONIFICA BELLICA DEI FONDALI PORTUALI E DELLE ACQUE ANTISTANTI LUNGOMARE COLONNA DEL COMUNE DI MOLFETTA NELL'AMBITO DI INTERVENTI DI DRAGAGGIO**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta,

- VISTA :** l'istanza presentata in data 29.09.2022, integrata con nota in data 20.10.2022, con cui la Società EDILTECNICA S.r.l con sede legale in Carrara (MS), mandataria della R.T.I. con SO.GE.L.M.A. s.r.l. con sede in Scandicci (FI) e la MIAR SUB S.r.l. con sede in Fiumicino (Roma), incaricata di eseguire per conto del Comune di Molfetta attività di bonifica ordigni bellici all'interno del bacino portuale nonché in acque antistanti lungomare Colonna del comune di Molfetta al fine di localizzare eventuali ordigni bellici presenti sul fondale, nell'ambito del progetto di dragaggio per la realizzazione del nuovo porto commerciale di Molfetta;
- VISTA:** la propria autorizzazione rilasciata in data 04.11.2022;
- VISTO:** il Regolamento del porto di Molfetta – Edizione 2008, approvato con Ordinanza n° 28/2008 in data 17.06.2008 della Capitaneria di porto di Molfetta;
- VISTA:** la propria ordinanza n. 05/2022 in data 07.02.2022, con la quale sono stati interdetti specchi acquei del bacino portuale del porto di Molfetta e al contempo sono state indicate le modalità di segnalazione provvisoria dell'ingresso del porto e del pennello sperone;
- VISTO:** il parere vincolante del Comando Logistico della Marina Militare prot. n° 0025925 in data 24.08.2022;
- RAVVISATA:** la necessità di disciplinare la navigazione ed il transito negli specchi acquei in questione e di adottare idonee misure atte a tutelare la sicurezza della navigazione oltre che del personale e dei mezzi impiegati nei lavori di cui trattasi;
- VISTI:** gli artt. 30, 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI:** gli atti d'ufficio.

## RENDE NOTO

Che dal giorno 08.11.2022 e sino al giorno 13.03.2023, la Società EDILTECNICA S.r.l con sede legale in Carrara (MS), mandataria della R.T.I. con SO.GE.L.M.A. s.r.l. con sede in Scandicci (FI) e la MIAR SUB S.r.l. con sede in Fiumicino (Roma), eseguirà operazioni di bonifica bellica con operatori subacquei all'interno del bacino portuale nonché in acque antistanti lungomare Colonna del comune di Molfetta (come meglio evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico).

# **ORDINA**

## **Articolo 1**

Durante l'esecuzione dei succitati lavori, allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli operatori subacquei ed operai impegnati nelle attività in parola è fatto obbligo a tutte le unità in genere in entrata/uscita dal porto di Molfetta e/o in navigazione nelle zone di mare indicate nell'allegato stralcio planimetrico di ridurre al minimo la propria velocità, navigare a debita distanza dai mezzi impegnati nelle operazioni, che in ogni caso non deve essere inferiore a 50 (cinquanta) metri e prestare la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti da personale presente a bordo delle unità appoggio utilizzate dalle società impegnate .

## **Articolo 2**

Il comandante/conduttori delle unità appoggio dovranno mantenere un costante contatto radio VHF con la Capitaneria di porto di Molfetta su CH 16, e garantire la reperibilità telefonica al numero fornito.

## **Articolo 3**

Il direttore tecnico di cantiere, il responsabile della sicurezza delle società e gli operatori subacquei impegnati nelle operazioni , durante l'esecuzione dei lavori, hanno l'obbligo di rispettare tutte le prescrizioni impartite con l'autorizzazione n° 107/2022 rilasciata da questa Autorità Marittima in data 04.11.2022.

## **Articolo 4**

Le aree interessate dalle operazioni saranno opportunamente segnalate dalla ditta esecutrice con appositi segnalamenti marittimi, così come gli operatori subacquei saranno opportunamente segnalati come previsto dal Codice Internazionale dei Segnali.

## **Articolo 5**

È fatto obbligo alle società di cui al rende noto ed ai comandanti/conduttori delle unità appoggio impegnati nella bonifica bellica di sospendere le attività qualora gli specchi acquei fossero interessati da manovre di ingresso/uscita dal porto di navi mercantili, e di manovrare in maniera tale da non interferire ai fini della sicurezza della navigazione con le stesse. I lavori potranno riprendere previo assenso del personale di questa Capitaneria di porto.

## **Articolo 6**

I lavori in parola dovranno essere effettuati in ore diurne e comunque in condizioni meteomarine favorevoli e comunque previa comunicazione, prima dell'inizio delle attività lavorative alla sala operativa della Capitaneria di porto di Molfetta.

## **Articolo 7**

I contravventori alla presente Ordinanza incorreranno, salvo che il fatto non configuri diversa fattispecie illecita, come applicabile, nelle sanzioni previste dagli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dall'art. 53 del D.Lgs. 171/2005 e successive modifiche e integrazioni ed inoltre saranno ritenuti responsabili dei danni eventualmente arrecati a terzi e/o cose in dipendenza dell'inosservanza delle norme contenute nell'Ordinanza stessa.

## **Articolo 8**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di porto e del Comune di Molfetta, la pubblicazione sulla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/molfetta](http://www.guardiacostiera.gov.it/molfetta), nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.-

Molfetta, lì 04.11.2022

IL COMANDANTE  
C.F.(CP) Giulia PETRUZZI

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n° 82

PLANIMETRIA ALLEGATA ALL'ORDINANZA

